

# Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 01-07-2026

|                 |                         |                |        |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR        | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| michael_vilches | 01-07-2026, 12:14 p. m. | 06:11          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 391                     | Sin datos               | 01-07-2026, 12:08 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 01-07-2026, 12:08 p. m. | 01-07-2026, 12:14 p. m. | 8                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                                                                                                                   | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Fotografía ID Tren: Evidencia                                                                                                                                                                                                  | 02:06  | Guardar          |
| <div><div></div><div><div>ID</div><div>e4f1245220dbc214494185adb9d3b019b9ed7471103d7b11486a71f9c7c16dc5 - documentation-asset</div></div></div> |        |                  |
| 2. ID Tren: Dato numerico                                                                                                                                                                                                         | 00:56  | Valor: 230       |
| 3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea                                                                                                                                                                                          | 00:04  | Línea 3          |
| 4. ID Fosa Taller: Dato numerico                                                                                                                                                                                                  | 00:07  | Valor: 2         |

## 5. Fotografía MRU: Evidencia

00:11

**Guardar**



ID  
c7ade3a91d2ef42fa9d0aaf1610c9ddb489ee02  
7d026156a42b7bec5fef3860e -  
documentation-asset

## 6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU

00:42

**OK**

## 7. Inspección VOBC GEN S2: Info dictado del MRU

00:11

**Regresar**

## 8. Dictado Observaciones del MRU: Comentario de voz

00:14

**Regresar**

## 9. Inspección VOBC GEN S2: Info evidencias del MRU

01:40

**Regresar**

## 10. Evidencias MRU: Selection for the documentation type

00:06

**Regresar**

## 11. Evidencias MRU: Screen with camera for triggering a screenshot


00:07

**Regresar**

## 12. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:12

**Guardar**



ID  
1c0c63cc817b5017a0a2d3a450ce31cc0c08669  
56e47bc7f27002f91a9cf5d12 - documentation-  
asset

## 13. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:51

**OK**

14. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:10

Guardar



ID  
15e961b2606ca63d1a9666df593909ecd1994f5  
d56f5d15acc259e3b09deb456 -  
documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:51

OK

16. Fotografía VOBC: Evidencia

00:30

Guardar



ID  
2dbf6a7b026f0e4570f38523dd2b16c7357ebfc  
599cbe12eb4b674bcc2548c9e -  
documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC


00:53

OK

18. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:37

Guardar



ID  
6430c0ca0597c826deb77364e77912178fdf3a5  
37f3727df75d3371953a9ffd2 - documentation-  
asset

19. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad00:49OK

20. Fotografía TIU: Evidencia00:22Guardar



ID  
d8bf5fd7227f31f91baaf99344e0822d3383cd42  
f54195aaf8d6a2e0f529497c - documentation-  
asset

21. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU00:51OK

22. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia00:09Guardar



ID  
fc6c855dc1b9d286d8da5c79c92d0926c5d3532  
534d7acad7b1a2ca3e3af22ed -  
documentation-asset

23. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad00:52OK

24. Inspección VOBC GEN S2: Cierre02:32Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 01-07-2026.

Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| e4f1245220dbc214... | documentation-asset | 256.1 KiB | Imagen incluida |
| c7ade3a91d2ef42f... | documentation-asset | 166.5 KiB | Imagen incluida |

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1c0c63cc817b5017... | documentation-asset | 112.6 KiB | Imagen incluida |
| 15e961b2606ca63d... | documentation-asset | 96.9 KiB  | Imagen incluida |
| 2dbf6a7b026f0e45... | documentation-asset | 192.6 KiB | Imagen incluida |
| 6430c0ca0597c826... | documentation-asset | 177.7 KiB | Imagen incluida |
| d8bf5fd7227f31f9... | documentation-asset | 111.3 KiB | Imagen incluida |
| fc6c855dc1b9d286... | documentation-asset | 201.9 KiB | Imagen incluida |