

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 01-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	01-07-2026, 03:17 p. m.	03:34	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
392	Sin datos	01-07-2026, 01:00 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
01-07-2026, 01:00 p. m.	01-07-2026, 03:17 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:11	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	00:20	Valor: 407
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:16	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:37	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:26	Guardar



ID
e5eb568ce81dbe6b2ad57a909fc86819469a10f
2e07cbb902ed446ae6f52f031 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:48

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:15

Guardar



ID
e316d0503b5b8a5aba7317af9457dedb8f209c3
b9ee6a72013dc102452001044 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:45

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:18

Guardar



ID
920e4d24de41be722f2109338a02c9102064fb
85a783b37bb64facecc75310a2 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:50

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:15

Guardar



ID
5ee2d51780129cf4d707df0751e6d582cdc49bf
18da2a008bc11068de62f8894 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:49

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID
56a2a97a25274a1ee4e89ab9d45f5b57b8156c
0ccedbffbb209d3d8701c42aa9 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID
45e3656dd8d08fd441c9f91f123012b0cce51ac
cdac809294dc63b013f327cc9 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:53	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:14	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 01-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e5eb568ce81dbe6b...	documentation-asset	208.4 KiB	Imagen incluida
e316d0503b5b8a5a...	documentation-asset	188.7 KiB	Imagen incluida
920e4d24de41be72...	documentation-asset	241.7 KiB	Imagen incluida
5ee2d51780129cf4...	documentation-asset	169.7 KiB	Imagen incluida
56a2a97a25274a1e...	documentation-asset	131.0 KiB	Imagen incluida
45e3656dd8d08fd4...	documentation-asset	150.9 KiB	Imagen incluida