

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 01-07-2026, 03:17 p. m. | 03:34          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 392                     | Sin datos               | 01-07-2026, 01:00 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 01-07-2026, 01:00 p. m. | 01-07-2026, 03:17 p. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:11  | Línea 4          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:20  | Valor: 407       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:16  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:37  | AS-02            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:11  | Valor: 19        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:26  | Guardar          |




ID 45314 - documentation-asset

|                                                           |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central | 00:48 | OK |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:15

**Guardar**



ID 45330 - documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:45

**OK**

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:18

**Guardar**



ID 45346 - documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:50

**OK**

## 12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:15

**Guardar**



ID 45362 - documentation-asset


## 13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:49

**OK**



ID 45378 - documentation-asset



ID 45394 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

## Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 45314 | documentation-asset | 208.4 KiB | ff86c0a235e27fbad9193cf45066ab24666235dfd44e405b2a8cbcc09834ef80 |
| 45330 | documentation-asset | 188.7 KiB | edbbd4237386bfe54823abc0f13409874b1a65b73fb87d68b8bafa0501a804a1 |
| 45346 | documentation-asset | 241.7 KiB | 6429563355deae9e5cad9e48b947cecf78f7df971d19d01615f7667df53cf31  |
| 45362 | documentation-asset | 169.7 KiB | 9cdee84a832cbcf3cd28345212be8f7366b3e545581ffd6c602ecde75f2856e6 |
| 45378 | documentation-asset | 131.0 KiB | 4ecdc3c698178882db93e359db390a40b04a75a4f5f8bb345e65b021dd66f794 |
| 45394 | documentation-asset | 150.9 KiB | 844df62023873ac846865108ac721fd3927e00e61e1e9da4d9a46972a0d7547f |