

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 01-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	01-07-2026, 04:25 p. m.	03:39	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
395	Sin datos	01-07-2026, 04:19 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
01-07-2026, 04:19 p. m.	01-07-2026, 04:25 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:08	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	00:53	Valor: 129
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:12	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:16	Guardar



ID
502fb2121b66c772fce1292361e617a1a7ac61c
2641d3e7a0add43f0f3d53f62 - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:46	OK
--	-------	-----------


8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia	00:14	Guardar
--	-------	----------------



ID
33f977b396808956861b4dc884f46af678bb3de
c490cf1d9d36f41df2fdb603 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo	00:46	OK
---	-------	-----------

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia	00:31	Guardar
---	-------	----------------




ID
3fc03649094c34e8f9b722b3de3671da685c79e
a07f7d8749f8b8ade495ec7df - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho	00:49	OK
--	-------	-----------

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
7d7c745127d0c3e86c8712439f418493fab8668
4a76df2eb2e993d4dbc71aa867 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:01

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:17

Guardar



ID
8d8323529f3a29b8b107c9bd15b67fafa552257
322d998beb03bd0c723c959e4 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:11

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID
2cf67431fe895cb23df8d921e4604e98c776bc4
27201378ebccc177a57222ca7 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:51	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:22	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 01-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
502fb2121b66c772...	documentation-asset	176.7 KiB	Imagen incluida
33f977b396808956...	documentation-asset	127.3 KiB	Imagen incluida
3fc03649094c34e8...	documentation-asset	142.1 KiB	Imagen incluida
7d7c745127d0c3e8...	documentation-asset	92.6 KiB	Imagen incluida
8d8323529f3a29b8...	documentation-asset	117.8 KiB	Imagen incluida
2cf67431fe895cb2...	documentation-asset	120.6 KiB	Imagen incluida