

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 01-07-2026, 04:25 p. m. | 03:39          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 395                     | Sin datos               | 01-07-2026, 04:19 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 01-07-2026, 04:19 p. m. | 01-07-2026, 04:25 p. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:08  | Línea 1          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:53  | Valor: 129       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:07  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:12  | NS-07            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:10  | Valor: 19        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:16  | Guardar          |




ID 45547 - documentation-asset

|                                                           |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central | 00:46 | OK |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:14

**Guardar**



ID 45563 - documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:46

**OK**

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:31

**Guardar**



ID 45579 - documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:49

**OK**

## 12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

**Guardar**




ID 45595 - documentation-asset


## 13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:01

**OK**



ID 45611 - documentation-asset



ID 45627 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

## Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                     |
|-------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 45547 | documentation-asset | 176.7 KiB | 30849df6b7b81f1363fcdcb7a3629d41d4e29ab179ead99ae0eb3a932b2e8ae7  |
| 45563 | documentation-asset | 127.3 KiB | db62e836af522b42a72e3d93701f9c6e40b9856969100ebbf63886c89a840e6a  |
| 45579 | documentation-asset | 142.1 KiB | 19d4004e2c26aa2e8cbcbce28617a58752033b5f937d103d0632ce88a5058008f |
| 45595 | documentation-asset | 92.6 KiB  | 214e0a40fdae0410583bdca760c7e1cd9e796cd464f549be49bbf54fde793825  |
| 45611 | documentation-asset | 117.8 KiB | 09c1c09e2cc41dba1b09de0dabc58ea1c9f09a85d06ee1f4688e85d673a4e0bf  |
| 45627 | documentation-asset | 120.6 KiB | 33a08aef81a457678db6333ee1e06e45b905fd92675ec4ee90070209bd020a64  |