

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 02-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	02-07-2026, 12:21 p. m.	00:00	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
397	Sin datos	02-07-2026, 12:13 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
02-07-2026, 12:13 p. m.	02-07-2026, 12:21 p. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:26	Guardar
ID a34779cc4b447eed49242fdb4d114749752d0c7fa48da4a6caf831a63afbc63 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:56	Valor: 210
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:19	Valor: 3

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:17

Guardar



ID
eda7d36a855105ef411da16b57dc30ff6a200c9
47e9fd2fe5b3e68edbdd15806 -
documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU


00:45

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

01:42

Guardar



ID
8e0d70aae9baaa94e674ad96b20e969a019533
f592fe1c5a1f39bc53f4a1903e -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:47

OK


9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
9556b1e6526b35a9e6f63f71465c6459bf62092
da51b77772f0e694928669c1e -
documentation-asset

10. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:46	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:24	Guardar
 ID f3634eeb942050da55639334046785672f7091 479c95b2a39723520601028983 - documentation-asset		
12. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	04:07	Guardar
 ID 94c912966145d1ccaf3709c4536a3580015223f 10308f0c76c3ba4334492eb39 - documentation-asset		
13. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	00:50	OK
14. Fotografía TIU: Evidencia	00:24	Guardar
 ID d77b8cc6958796ef81f0ef9413fb9b289bfb4acff de22451a750e625e325faed - documentation- asset		

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU

00:51

OK

16. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:15

Guardar



ID
fbb43f10d7b3d7d96231890f721326b6218a1a4
40e35f2e41e93804928ed83d4 -
documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad

00:53

OK

18. Inspección VOBC GEN S2: Cierre

03:03

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 02-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
a34779cc4b447eed...	documentation-asset	195.8 KiB	Imagen incluida
eda7d36a855105ef...	documentation-asset	137.0 KiB	Imagen incluida
8e0d70aae9baaa94...	documentation-asset	157.1 KiB	Imagen incluida
9556b1e6526b35a9...	documentation-asset	133.1 KiB	Imagen incluida
f3634eeb942050da...	documentation-asset	138.6 KiB	Imagen incluida
94c912966145d1cc...	documentation-asset	243.8 KiB	Imagen incluida
d77b8cc6958796ef...	documentation-asset	112.3 KiB	Imagen incluida
fbb43f10d7b3d7d9...	documentation-asset	177.2 KiB	Imagen incluida