

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 02-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	02-07-2026, 03:07 p. m.	02:16	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
398	Sin datos	02-07-2026, 11:40 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
02-07-2026, 03:07 p. m.	02-07-2026, 03:07 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Valor: 88
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:04	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:21	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:19	Guardar



ID
e931c9788cf912ffdef1b2cfcc34cd5aac1253d4e
4a23e960fb736f5e646127f - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:28

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID
ac959f8446466d639274caa5a4a879976b0949f
1acd2b5f8e1b5dac7f7b6fbff - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:17

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID
3176a8753dcaadab77f404811e1c3d9d873a59
a40bde86bc4937a6e90f5138c9 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:19

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:13

Guardar



ID
8d9df0427ffecec8183f99b8e626f7677143a734
6f25a1760fb9bf4104f9b7f4 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:42

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:06

Guardar



ID
ca5d243586d1273073566bb4d5a6c1ba7f77d1
1a7926be6ec782aea9b0a92fe7 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:53

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:12

Guardar



ID
48a56947705c6285040e5421d655888636b0c1
10bfe94d544a6d69008007eb3f -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:49	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	04:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 02-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e931c9788cf912ff...	documentation-asset	186.5 KiB	Imagen incluida
ac959f8446466d63...	documentation-asset	199.7 KiB	Imagen incluida
3176a8753dcaadab...	documentation-asset	165.7 KiB	Imagen incluida
8d9df0427ffecec8...	documentation-asset	147.9 KiB	Imagen incluida
ca5d243586d12730...	documentation-asset	154.1 KiB	Imagen incluida
48a56947705c6285...	documentation-asset	174.0 KiB	Imagen incluida