

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX  
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 02-07-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| alan_rivera             | 02-07-2026, 03:07 p. m. | 02:56                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 400                     | Sin datos               | 02-07-2026, 01:02 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 02-07-2026, 03:07 p. m. | 02-07-2026, 03:07 p. m. | 6                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:07  | Línea 2          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:09  | Valor: 86        |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:06  | Cabina S1        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:07  | NS-04            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:14  | Valor: 14        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:56  | Guardar          |



ID  
aebc7ad7dbcfdfce32ab70984a2d4f24af27601c  
59cb608e442ffb830feab37e - documentation-  
asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:17

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID  
51577de328ff3d05437f0bcabc1e7a325dafed54  
305e155fc657efcdee2cb319 - documentation-  
asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:31

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID  
f11ca6debc23c19e7958016e154da8ac62d62aa  
8ff7f5c4953d8ba030f8a6117 - documentation-  
asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:34

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
76c409d765e9131417144d468ebecc00153929  
b2dbf4d0a609ef84d3f9680715 -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:29

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:12

Guardar



ID  
b7ba430e0340809ef0a692947471d9d67c731a  
d80ba452fc6f80fae2e219d7c2 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:28

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID  
7ebea0319880a93c384ac52a393db11c585424  
176b6cd640848e3ea29b1175da -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 01:42 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 03:40 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 02-07-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| aebc7ad7dbcfdfce... | documentation-asset | 214.3 KiB | Imagen incluida |
| 51577de328ff3d05... | documentation-asset | 234.8 KiB | Imagen incluida |
| f11ca6debc23c19e... | documentation-asset | 206.0 KiB | Imagen incluida |
| 76c409d765e91314... | documentation-asset | 97.9 KiB  | Imagen incluida |
| b7ba430e0340809e... | documentation-asset | 120.7 KiB | Imagen incluida |
| 7ebea0319880a93c... | documentation-asset | 114.4 KiB | Imagen incluida |