

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 02-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	02-07-2026, 03:07 p. m.	02:56	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
400	Sin datos	02-07-2026, 01:02 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
02-07-2026, 03:07 p. m.	02-07-2026, 03:07 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:09	Valor: 86
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:06	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 14
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:56	Guardar



ID
aebc7ad7dbcfdfce32ab70984a2d4f24af27601c
59cb608e442ffb830feab37e - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:17

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
51577de328ff3d05437f0bcabc1e7a325dafed54
305e155fc657efcdee2cb319 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:31

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID
f11ca6debc23c19e7958016e154da8ac62d62aa
8ff7f5c4953d8ba030f8a6117 - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:34

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID
76c409d765e9131417144d468ebecc00153929
b2dbf4d0a609ef84d3f9680715 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:29

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:12

Guardar



ID
b7ba430e0340809ef0a692947471d9d67c731a
d80ba452fc6f80fae2e219d7c2 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:28

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID
7ebea0319880a93c384ac52a393db11c585424
176b6cd640848e3ea29b1175da -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:42	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:40	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 02-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
aebc7ad7dbcfdfce...	documentation-asset	214.3 KiB	Imagen incluida
51577de328ff3d05...	documentation-asset	234.8 KiB	Imagen incluida
f11ca6debc23c19e...	documentation-asset	206.0 KiB	Imagen incluida
76c409d765e91314...	documentation-asset	97.9 KiB	Imagen incluida
b7ba430e0340809e...	documentation-asset	120.7 KiB	Imagen incluida
7ebea0319880a93c...	documentation-asset	114.4 KiB	Imagen incluida