

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	03-07-2026, 11:39 a. m.	12:58	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
403	Sin datos	03-07-2026, 11:26 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-07-2026, 11:26 a. m.	03-07-2026, 11:39 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:13	Guardar
 ID 14580f4e6b898e84da3cc9e5c0571e8147e1b94c881fcbb35908ce6cfa44d78f - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:47	Valor: 216
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:02	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:06	Valor: 5

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:56

Guardar



ID
1bd70335b72f85369455bb9ebae13a95f2df645
79d859994030c0c1acaf8384a -
documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:51

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:19

Guardar



ID
247314fc4fefddc61d83a6aa4477ce754ee20ab
c6355cb1742909218b611466d -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:44

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:11

Guardar



ID
428773a620c609ff10430fb10fd63fc5e85a7c5f9
d53adf9a1bfc54fabee01f4 - documentation-
asset

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:45

OK

11. Fotografía VOBC: Evidencia

00:36

Guardar



ID
8b9bb0acb2af37a65b1b7f4f25ea2632ac5a7ab
7e70ac66416ea0f9c9c0c875f - documentation-
asset

12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC

00:51

OK

13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

08:23

Guardar




ID
6f3b49ce7ca23aa13d564e4c4f353fff130c4ad6
c40d4dd7de1ab4b76836593c - documentation-
asset

14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

00:58

OK



ID
536afba346bb4440b8980e48bb16302d322da5
783f9cd6baebfb5c4775d2d93d -
documentation-asset



ID
d30c38715d3e6e6c434fe74431c6890b69ea02
43a53465b365b325d570afa8ab -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
14580f4e6b898e84...	documentation-asset	258.6 KiB	Imagen incluida
1bd70335b72f8536...	documentation-asset	170.7 KiB	Imagen incluida
247314fc4fefddc6...	documentation-asset	110.9 KiB	Imagen incluida
428773a620c609ff...	documentation-asset	99.5 KiB	Imagen incluida
8b9bb0acb2af37a6...	documentation-asset	242.2 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
6f3b49ce7ca23aa1...	documentation-asset	203.7 KiB	Imagen incluida
536afba346bb4440...	documentation-asset	113.1 KiB	Imagen incluida
d30c38715d3e6e6c...	documentation-asset	133.3 KiB	Imagen incluida