

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	03-07-2026, 11:51 a. m.	11:06	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
404	Sin datos	03-07-2026, 11:39 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-07-2026, 11:39 a. m.	03-07-2026, 11:51 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:23	Guardar
ID 5f7ce1b4ac859b47d3b41caf1d2f161f66ada5f3abf68341bad6227d54d32bc5 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:49	Valor: 216
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:05	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:07	Valor: 5

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:14

Guardar



ID
1e0f11c0f306feed5cae1952df260d0081b564d9
9d210e5db5b5e07a31d0275c - documentation-
asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU


00:40

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID
4a7c0aa8f9bf0dbb5624fabb6e8bb0019730575
e6ff46a882381c511e713aeaa - documentation-
asset

8. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:43

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia


00:06

Guardar




ID
aeef0c4d672b08001bf4a7ee023e151080811be
f658ccde7c7406a385fbb65e7 - documentation-
asset

10. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	01:02	OK
11. Inspección VOBC GEN S2: Info dictado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:10	Regresar
12. Dictado Observaciones del OBRU 2 - Lado Izquierdo: Comentario de voz	00:10	Regresar
13. Fotografía VOBC: Evidencia	01:31	Guardar
ID 6cf219cdc3ff81f75e2efb4a28976dce7e64644bf 382d9708436308c83ddd47d - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC	00:47	OK
15. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	07:32	Guardar
ID 6306906ef6e2c9b24f963c97b169bfd7e75ef771 0c7bd2e3d397c77aec53a12b - documentation-asset		
16. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	00:58	OK



ID
5459637ed5a588713562c414d844e627ec2318
2293087fa5b142a93249513de7 -
documentation-asset



ID
0ca029600a6d6da90d4f3c802add1752456e63
b6125ab865ac68923b9a60fb1c -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5f7ce1b4ac859b47...	documentation-asset	172.4 KiB	Imagen incluida
1e0f11c0f306feed...	documentation-asset	177.6 KiB	Imagen incluida
4a7c0aa8f9bf0dbb...	documentation-asset	87.5 KiB	Imagen incluida
aeef0c4d672b0800...	documentation-asset	91.1 KiB	Imagen incluida
6cf219cdc3ff81f7...	documentation-asset	240.4 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
6306906ef6e2c9b2...	documentation-asset	158.1 KiB	Imagen incluida
5459637ed5a58871...	documentation-asset	114.3 KiB	Imagen incluida
0ca029600a6d6da9...	documentation-asset	175.0 KiB	Imagen incluida