

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 03-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	03-07-2026, 12:30 p. m.	03:42	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
405	Sin datos	03-07-2026, 12:16 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-07-2026, 12:16 p. m.	03-07-2026, 12:30 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	01:53	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Valor: 92
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:18	Guardar



ID
798b48b9cca629ee7c417934848ac8e7a80dad
81bc4d4c36db1739af6cdc75a5 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:15

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
f3b3c85e7c0544817c9485781519d4a4a6d300
70cadccfecf724eaa5b2c48a89 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:45

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID
0ba76400e255b5ba3ad5c761f7f86aeebb67332
e38f23a39daeed69171b81326 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:50

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:10

Guardar



ID
e6ecdccc201b2866394043e3f3d61ff4a5457d7
1bca54c1d9e15258dbdc11b26 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:50

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:07

Guardar



ID
f1f9876043d2ad5a8b13fe617b12ce1ba901a20
641ff152ba53713fceed89f5e - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:10

Guardar



ID
0922ca3ab3d53ffd896c294a5c247230a8743bd
0a5167d999c3d9ad18e3c2566 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:53	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:12	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
798b48b9cca629ee...	documentation-asset	154.1 KiB	Imagen incluida
f3b3c85e7c054481...	documentation-asset	131.1 KiB	Imagen incluida
0ba76400e255b5ba...	documentation-asset	165.6 KiB	Imagen incluida
e6ecdccc201b2866...	documentation-asset	159.6 KiB	Imagen incluida
f1f9876043d2ad5a...	documentation-asset	145.1 KiB	Imagen incluida
0922ca3ab3d53ffd...	documentation-asset	155.9 KiB	Imagen incluida