

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 06-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	06-07-2026, 10:41 a. m.	04:35	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
409	Sin datos	06-07-2026, 10:37 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
06-07-2026, 10:37 a. m.	06-07-2026, 10:41 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:09	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	01:07	Valor: 125
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:12	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:37	Guardar



ID
831191b7baf137f80faad4ce75fdc7e347aae912
9c7c28f7d6e027ac207aae73 - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:46

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:14

Guardar



ID
ac9b8c6d58264c69f29d8334770c17d6a8a199f
4d3608072597ee437e8cefad5 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:43

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:19

Guardar



ID
97515f122b65e7d1cb37a05337cbcc6c616c331
1eed0d1aa3d9988285966957f -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:10

Guardar



ID
9f54e6c7e4d66daa4a64f70e9b05320d050fc0b
78cc863c8ee32b59fe9d83bc1 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:52

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:09

Guardar



ID
bffa0f0c1c89c01892b55cb3c5ca39902975caf2
581c83e7c548d3f849fa4bd1 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:00

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:53

Guardar



ID
b54e79994b83806c84115b6bb7c410bf64bf76b
224adc3c4b097fab4885ba471 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:51	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:16	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 06-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
831191b7baf137f8...	documentation-asset	176.4 KiB	Imagen incluida
ac9b8c6d58264c69...	documentation-asset	122.0 KiB	Imagen incluida
97515f122b65e7d1...	documentation-asset	133.4 KiB	Imagen incluida
9f54e6c7e4d66daa...	documentation-asset	84.3 KiB	Imagen incluida
bffa0f0c1c89c018...	documentation-asset	100.6 KiB	Imagen incluida
b54e79994b83806c...	documentation-asset	122.8 KiB	Imagen incluida