

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 06-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	06-07-2026, 11:13 a. m.	07:06	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
410	Sin datos	06-07-2026, 10:53 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
06-07-2026, 10:53 a. m.	06-07-2026, 11:13 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:17	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	04:12	Valor: 2
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:13	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:03	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:21	Guardar



ID
669f73d1bf7edd40ac1b4d8b428037f1f044833
50acbdb676be1e3b07cc9cceb -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:59

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:21

Guardar



ID
6a61043b2343bd2a337f0d6a9f1ca538860413c
f5c740659f0cd694e3af81bcf - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:07

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:27

Guardar



ID
91ba0061f6180b5dedcbe29da4563af6147d33e
ff5660f860e7578320677fea1 - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:49

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID
763f50c2b4ddcefc6735840c11228a41036bcc5
1df28ead5688f2000a09c7a8b -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:50

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08

Guardar



ID
1e84a44356160258f1035761519631319472c4
ac2fe64623c6e120f4a91a6f87 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:48

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:12

Guardar



ID
a89ac18d7ce92244bfee5cc5d68f7c400392dc5f
23de719ba09f6b0502de6b26 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:58	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:14	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 06-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
669f73d1bf7edd40...	documentation-asset	213.8 KiB	Imagen incluida
6a61043b2343bd2a...	documentation-asset	130.9 KiB	Imagen incluida
91ba0061f6180b5d...	documentation-asset	106.3 KiB	Imagen incluida
763f50c2b4ddcefc...	documentation-asset	122.7 KiB	Imagen incluida
1e84a44356160258...	documentation-asset	112.5 KiB	Imagen incluida
a89ac18d7ce92244...	documentation-asset	154.6 KiB	Imagen incluida