

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 07-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	07-07-2026, 11:29 a. m.	04:33	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
411	Sin datos	07-07-2026, 11:06 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
07-07-2026, 11:06 a. m.	07-07-2026, 11:29 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:12	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:55	Valor: 42
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:27	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:16	Guardar



ID
0be091509c102e3269ba8d1978b12a95e5344e
17c8b13e50ae9e01db2ce883d2 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:41

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:11

Guardar



ID
a57d1e2c58e6ee83ee775ddf7cd70bd1317c25f
6ab6515e5473b98ca590bbffb -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:51

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

01:12

Guardar



ID
cefce1999fe576239691149f2896158374ee1d8
2f192208b94d5eb2d0f9a6843 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:14

Guardar



ID
685226b2ef270d7c281a3698fa55630b92ce026
e8c6b9fbec4574ff4db4752ff - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:47

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:09

Guardar



ID
a7c1ba6b9165112259ae48c05a963e8baf12ed
9a11acdeb6fa0cf82bc0f08997 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:56

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID
7328088e20e035b399897190a053472952263
2d556107230da853dbd5f4672cf -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:54	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 07-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
0be091509c102e32...	documentation-asset	139.0 KiB	Imagen incluida
a57d1e2c58e6ee83...	documentation-asset	116.2 KiB	Imagen incluida
cefce1999fe57623...	documentation-asset	152.8 KiB	Imagen incluida
685226b2ef270d7c...	documentation-asset	103.6 KiB	Imagen incluida
a7c1ba6b91651122...	documentation-asset	116.5 KiB	Imagen incluida
7328088e20e035b3...	documentation-asset	132.4 KiB	Imagen incluida