

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 07-07-2026, 11:29 a. m. | 04:33          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 411                     | Sin datos               | 07-07-2026, 11:06 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 07-07-2026, 11:06 a. m. | 07-07-2026, 11:29 a. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:12  | Línea 5          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:55  | Valor: 42        |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:27  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:06  | NS-74            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:20  | Valor: 17        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:16  | Guardar          |




ID 47305 - documentation-asset

|                                                           |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central | 00:41 | OK |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:11

**Guardar**



ID 47321 - documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:51

**OK**

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

01:12

**Guardar**



ID 47337 - documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

**OK**

## 12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:14

**Guardar**




ID 47354 - documentation-asset


## 13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:47

**OK**



ID 47370 - documentation-asset



ID 47386 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

## Inventario de evidencias

| ID    | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 47305 | documentation-asset | 139.0 KiB | 1eac5edd25344b8534263b97dc1e25f0dfa5d1fbe21b95e36bd6ace6dcbb6f0  |
| 47321 | documentation-asset | 116.2 KiB | d902a20901c442c6962c1e4b081a58999649ffb45eef3ef0e83ff3e02cbe8b82 |
| 47337 | documentation-asset | 152.8 KiB | b1fb06fe26c9ad9ec3d560f3579cfc727c40c4816d95a2684928906d8d033c7f |
| 47354 | documentation-asset | 103.6 KiB | 1b6509b142df4f2c7545e54e41a527619b6177a279c3e8291364160c1aa00408 |
| 47370 | documentation-asset | 116.5 KiB | 4c71a6eb55680508539ac2ce8abe9e67dad059ae23d77f468bcbde0062a9b6bb |
| 47386 | documentation-asset | 132.4 KiB | a4580aab14f8d0b7212f0b45ff254c42d2d8414b8c6d41dc83ee697e2c7e4058 |