

Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Test Multiflujo Main - Vías



FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	08-07-2026, 11:05 a. m.	04:30	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
415	Sin datos	08-07-2026, 11:00 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
08-07-2026, 11:00 a. m.	08-07-2026, 11:05 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías: Elegir Bloque	00:17	Datos de Cierre
2. Nombre de la Tarea: Evidencia	02:37	Guardar
 ID 48117 - documentation-asset  ID 48126 - documentation-asset		
3. Número OM-OT: Dato numerico	00:35	Valor: 769
4. Número AIV: Dato numerico	00:02	Valor: 763

5. Foto Check List Estándar: Evidencia

00:06

Guardar



ID 48141 - documentation-asset

6. Selector Línea: Selecccion

00:17

Línea 4

7. Selector Vía: Selecccion

00:01

Vía 2

8. Selector Tramo: Selecccion

00:01

Neptuno

9. PK Inicial: Dato numerico


00:03

Valor: 6793

10. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

15:55

Guardar



ID 48169 - documentation-asset

11. PK Final: Dato numerico


00:20

Valor: 964673


12. Foto Placa PK Final: Evidencia

03:12

Guardar



ID 48184 - documentation-asset



ID 48193 - documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
48117	documentation-asset	91.2 KiB	59144ffeb55b031ec805eed377b947fe673c606a3cd566f1ed802ec13cb5c6d5
48126	documentation-asset	309.3 KiB	efa80d261684e7660aa44c0b776fa5fdf9fc57341c5dd3defaaa1c52666c0e02
48141	documentation-asset	138.6 KiB	377179ee6903aa4b1d3b997d6fdc6cb4058ea6fa456db167ad652dcdca5b481e
48169	documentation-asset	439.6 KiB	3d76199fdea5f95ff14f1d9bcc1b3dcf2ebc3ca77441976c154afab21b07b2b4
48184	documentation-asset	665.2 KiB	9ecc5d8cedf0fe2050fc18401e113fe2f989728a557f748a4605bf731931e133
48193	documentation-asset	34.9 KiB	f4ac87ec1116ced71fe3eda881eea031a215f7d1502b58bc0cdd8f5fa33add54