

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 09-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	09-07-2026, 10:46 a. m.	03:05	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
418	Sin datos	07-07-2026, 01:31 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
09-07-2026, 10:46 a. m.	09-07-2026, 10:46 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:17	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:20	Valor: 37
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:17	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 23
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:12	Guardar



ID
41ca358ce661fd627064dec5357ba3f6bd9c508
16c25491e56581404b7df94a6 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:15

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
46b61a6eb71fe9dce40242c636b4cdc5dbf2bc4
8eda599dc2b989ffcc9226d0 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:30

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:24

Guardar



ID
682e77a6a5da289768cd6a4d68eec7bae4665b
ae7d173c600d9da10fb96153ff -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:18

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:20

Guardar



ID
773c875ab05d1617c5fca65fda444f22e573abe
550269d72966d82eeadae1b03 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:20

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:09

Guardar



ID
4e5482fa275c430fbdcd7a283c863d9f5b93075
82f8ba1918eb64a644e03e4da -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:25

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:12

Guardar



ID
9c32ad04758c0bda839a0b88e9b9beaa53d06a
741bf31837e1b4a49740c66519 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:56	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	04:19	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 09-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41ca358ce661fd62...	documentation-asset	196.7 KiB	Imagen incluida
46b61a6eb71fe9dc...	documentation-asset	194.8 KiB	Imagen incluida
682e77a6a5da2897...	documentation-asset	157.5 KiB	Imagen incluida
773c875ab05d1617...	documentation-asset	205.9 KiB	Imagen incluida
4e5482fa275c430f...	documentation-asset	177.1 KiB	Imagen incluida
9c32ad04758c0bda...	documentation-asset	169.1 KiB	Imagen incluida