

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 09-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	09-07-2026, 10:56 a. m.	03:39	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
419	Sin datos	09-07-2026, 10:46 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
09-07-2026, 10:46 a. m.	09-07-2026, 10:56 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:09	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:59	Valor: 66
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:04	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	NS-93
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 13
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:28	Guardar



ID
03c3a6de61dda36f8c14a67add4445cc592238e
00bb2de251f07583837c2c49b -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:44

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
3f34a8274ae53cd0d8027f73db4095b40f04709
79d4d45b7b6130d9131681547 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:42

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID
ede238b02d556c81557a72665d48ce4d1af658
17dcdc88e34c9866f0494bef66 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:12

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:06

Guardar



ID
04e57d550f43e882d5a7b14a0f27a9939b0a7b
d9847d98bc3f47149bd45e62f6 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:47

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:36

Guardar



ID
6e9cebf0d8bb78ac790c6c0896bf4dea9d0da9c
d24d10f59ab6f981dd7497d81 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:47

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:18

Guardar



ID
53889c8b14ecf493772c84e81b2db9af7bb1e23
9ef166af5fd5fc5a8b127a053 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:01	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 09-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
03c3a6de61dda36f...	documentation-asset	173.7 KiB	Imagen incluida
3f34a8274ae53cd0...	documentation-asset	116.9 KiB	Imagen incluida
ede238b02d556c81...	documentation-asset	137.6 KiB	Imagen incluida
04e57d550f43e882...	documentation-asset	129.9 KiB	Imagen incluida
6e9cebf0d8bb78ac...	documentation-asset	119.1 KiB	Imagen incluida
53889c8b14ecf493...	documentation-asset	213.4 KiB	Imagen incluida