

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 09-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
matias_flores	09-07-2026, 11:17 a. m.	03:13	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
420	Sin datos	09-07-2026, 11:14 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
09-07-2026, 11:14 a. m.	09-07-2026, 11:17 a. m.	8


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:30	Guardar
ID 07e1f162f74de435b02947a79c656dfd4564361 bde062765e6cada67dae78f6b - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:53	Valor: 258
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:07	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:18

Guardar



ID
ce7c44bec891eca9ba82350bec47bce86a6d22f
471cf843a1f315ec184b176ab - documentation-
asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:47

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
fe73f8755a69e9e837f8775b7524c18b2c41c5f6
52ef5a2c88591efad707a4e1 - documentation-
asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:41

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:13


Guardar



ID
bad32efd813733cef8ac86255d4e7e4849c6a5f
7d856bbe6922475841d260c69 -
documentation-asset

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:45	OK
---	-------	-----------


11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:08	Guardar
---------------------------------------	-------	----------------



ID
0205406d6e70b205de5511974d910359d80cc2
53d57bf3ccf3c54cc3c58d37e4 -
documentation-asset


12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:55	OK
--	-------	-----------

13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	00:16	Guardar
--	-------	----------------




ID
db2efff283530cebc2149d5b1a80941061b8243
9f228f5b19b5f29d4916edc1e - documentation-
asset

14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	01:05	OK
---	-------	-----------



ID
82ccc6de780093e9bdaeb58a1cdc3b945a0f6b8
455a6de2eeee44bc2a294f0d6 -
documentation-asset



ID
b0dda25eac7e6b79e20154710c259e1c2e5b11
a6e1680fa0b94fab6699b3d7da -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 09-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
07e1f162f74de435...	documentation-asset	254.6 KiB	Imagen incluida
ce7c44bec891eca9...	documentation-asset	193.6 KiB	Imagen incluida
fe73f8755a69e9e8...	documentation-asset	135.2 KiB	Imagen incluida
bad32efd813733ce...	documentation-asset	282.1 KiB	Imagen incluida
0205406d6e70b205...	documentation-asset	89.7 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
db2efff283530ceb...	documentation-asset	264.1 KiB	Imagen incluida
82ccc6de780093e9...	documentation-asset	240.2 KiB	Imagen incluida
b0dda25eac7e6b79...	documentation-asset	209.0 KiB	Imagen incluida