

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX

Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 09-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	09-07-2026, 12:22 p. m.	15:02	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
424	Sin datos	09-07-2026, 12:07 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
09-07-2026, 12:07 p. m.	09-07-2026, 12:22 p. m.	8

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:21	Guardar
ID 518feb075de2ef77bf132b2aea467dd325b06a41dabbe0e0f18c20f68d5d536f - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	08:31	Valor: 234
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:02	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:18	Valor: 5

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:12

Guardar



ID
07ef977b0b1a80bd2289295d4078b358c6fee7
0fae66bd579ab8b64b0a409fae -
documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:45

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID
32c5c97922231d25297fecda01167058daa78b
87dd7ad93fd39d04f07cd4b259 -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:44

OK

9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
872cceffa0f331be8cb8461a11d50ccda3fd3403
b839e99211e2a31c361e0649 - documentation-
asset

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:49

OK

11. Fotografía VOBC: Evidencia

00:48

Guardar



ID
464ade11e8a777c32de804d31f684689b6751d
9694570f5b227bc5ba0e329dd5 -
documentation-asset

12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC

00:56

OK

13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

03:19

Guardar



ID
e32bd85947f9c9ef5cac850e57a57231d767db9
521765bbd2a95305963badf94 -
documentation-asset


14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

00:50

OK



ID
df952baefe9bdb09d1f9259808517aba94efde3
b5ca2c4454bba0d5c44dc1dac -
documentation-asset



ID
8f9e96ddb274e40c01f064bd8ee49a167733b59
12b0c449a603f95b34a0e71ca -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 09-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
518feb075de2ef77...	documentation-asset	217.5 KiB	Imagen incluida
07ef977b0b1a80bd...	documentation-asset	181.6 KiB	Imagen incluida
32c5c97922231d25...	documentation-asset	145.3 KiB	Imagen incluida
872cceffa0f331be...	documentation-asset	158.8 KiB	Imagen incluida
464ade11e8a777c3...	documentation-asset	205.0 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e32bd85947f9c9ef...	documentation-asset	164.3 KiB	Imagen incluida
df952baefe9bdb09...	documentation-asset	111.4 KiB	Imagen incluida
8f9e96ddb274e40c...	documentation-asset	171.2 KiB	Imagen incluida