

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 09-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	09-07-2026, 12:51 p. m.	03:17	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
426	Sin datos	09-07-2026, 12:33 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
09-07-2026, 12:33 p. m.	09-07-2026, 12:51 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:15	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:12	Valor: 20
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:17	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:11	Guardar



ID
3ce19d6d3393e7077a9e13c3c709eb0aa4d2e5
aab677b657b48f9e9bd0318137 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:41

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:11

Guardar



ID
698d069cb853cec08f74bc6dceb021bc01ec604
781e981fd420812727d4c04c1 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:44

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:08

Guardar



ID
21b305b8cf3d461490799e922c49383fbb48ff9f
8b54207463f9c7b10ef866e8 - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:25

Guardar



ID
a51795a70a6618d888c2c61fd0b65e02ea9b5b
b881a7f2e6bcb412abebaeba50 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:07

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:34

Guardar



ID
4f970ddc366462f910cf8a7584aada8faac98558
a8e6fb30b7237561782bc48f - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:54

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:22

Guardar



ID
33f67c32451da8e10e7d56ce3a0f96bbea018fd
c2eee7abea417ccbf1c2b2ec - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:53	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:19	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 09-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
3ce19d6d3393e707...	documentation-asset	196.9 KiB	Imagen incluida
698d069cb853cec0...	documentation-asset	158.6 KiB	Imagen incluida
21b305b8cf3d4614...	documentation-asset	199.3 KiB	Imagen incluida
a51795a70a6618d8...	documentation-asset	142.4 KiB	Imagen incluida
4f970ddc366462f9...	documentation-asset	188.8 KiB	Imagen incluida
33f67c32451da8e1...	documentation-asset	142.3 KiB	Imagen incluida