

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX


Frontline / Metro



SNAPSHOT DEL 10-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	10-07-2026, 11:45 a. m.	04:42	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
428	Sin datos	10-07-2026, 11:40 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
10-07-2026, 11:40 a. m.	10-07-2026, 11:45 a. m.	8

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:17	Guardar
ation  ID f5aa74aa0dc4eebe76adcecd7da3b829e9052b4d1936b15548df76999ca1a12 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:45	Valor: 211
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:02	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:06	Valor: 5

5. Fotografía MRU: Evidencia	00:11	Guardar
 ID 9b5450cfd568e7abecce5ba72b161fcc368d09ae6370605933e88a1e7d49bdb - documentation-asset		
6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU	00:43	OK
7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia	00:28	Guardar
 ID 7d37036baef5e14856c2c5505d2182789804b9a501ce4d1a5e1be5d7a40f489 - documentation-asset		
8. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho	00:57	OK
9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia	00:07	Guardar
 ID 89795d6d6d4f3453671fef342e99dbfa8dab85957692f1f30e1e5dc925a299eb - documentation-asset		

10. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:56

OK

11. Fotografía VOBC: Evidencia

00:29

Guardar



ID
618a3cbdacbf477f2d9142c6418306172e9926
0be4552c243ddfb4bc8a7c215 -
documentation-asset

12. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC

00:48

OK

13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

02:18

Guardar



ID
04e9fd56247b04ed82331dcd4ded1ca534808f6
35c495bbc155dcf601f6e6d7c - documentation-
asset

14. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad

00:50

OK

15. Fotografía TIU: Evidencia

00:10

Guardar



ID
0a8b4ede682d5325480b473e1aefcd85ef00a0b
98b18e0f95a1814ced902dc27 -
documentation-asset

16. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU


00:53

OK

17. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:07

Guardar



ID
8ad611d6ba9d8d9f2bedf1d9b21ea3a62d9e9ad
8aefb0b09a0ff103bcec59f4a - documentation-
asset

18. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad

00:49

OK

19. Inspección VOBC GEN S2: Cierre

02:21

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 10-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
f5aa74aa0dc4eeeb...	documentation-asset	107.5 KiB	Imagen incluida
9b5450cfc568e7a...	documentation-asset	157.0 KiB	Imagen incluida
7d37036fbaef5e14...	documentation-asset	148.2 KiB	Imagen incluida
89795d6d6d4f3453...	documentation-asset	155.6 KiB	Imagen incluida
618a3cbdacbf477...	documentation-asset	225.2 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
04e9fd56247b04ed...	documentation-asset	142.7 KiB	Imagen incluida
0a8b4ede682d5325...	documentation-asset	145.5 KiB	Imagen incluida
8ad611d6ba9d8d9f...	documentation-asset	141.4 KiB	Imagen incluida