

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-07-2026

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 13-07-2026, 11:55 a. m. | 05:02          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 430                     | Sin datos               | 13-07-2026, 11:42 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 13-07-2026, 11:42 a. m. | 13-07-2026, 11:55 a. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:15  | Línea 2          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 02:28  | Valor: 142       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:06  | Cabina S1        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:08  | NS-16            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:10  | Valor: 18        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:53  | Guardar          |




ID  
2ed13884409cedeeb85669617427adc1932a1  
2a599c047baa349d3a5348146a -  
documentation-asset

|                                                                                                                                                                                                                |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central                                                                                                                                                      | 00:47 | OK      |
| 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia                                                                                                                                                                | 00:07 | Guardar |
| <div></div> <div>ID<br/>800a4dc1f409037e1aed25ec58f4b83a53a75e3<br/>e9c84179ecb8f532248336e02 -<br/>documentation-asset</div>  |       |         |
| 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo                                                                                                                                               | 00:45 | OK      |
| 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia                                                                                                                                                                 | 00:08 | Guardar |
| <div></div> <div>ID<br/>a6ab51f3cf9c56ea83d8a180916c726e4cef226<br/>7140a34e3e914c122d4ee97d2 -<br/>documentation-asset</div> |       |         |
| 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho                                                                                                                                                | 00:02 | OK      |

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID  
f8421caa3300d82c69c38ac4010653325d1661  
72aba1a0a04ec3e753eb1e2b97 -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:58

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID  
a4cfad1dac98d09c7c357199261aeb34921bda6  
f1634943cfabaffb34d7cd6f0 - documentation-  
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:04

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID  
113ea89b4cc69819f5908101fb60edc75a056e1  
1607a5b4d24ddb70aa65a241c -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 01:02 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 02:17 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-07-2026.

Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 2ed138884409cede... | documentation-asset | 235.5 KiB | Imagen incluida |
| 800a4dc1f409037e... | documentation-asset | 155.3 KiB | Imagen incluida |
| a6ab51f3cf9c56ea... | documentation-asset | 180.2 KiB | Imagen incluida |
| f8421caa3300d82c... | documentation-asset | 114.2 KiB | Imagen incluida |
| a4cfad1dac98d09c... | documentation-asset | 180.3 KiB | Imagen incluida |
| 113ea89b4cc69819... | documentation-asset | 138.6 KiB | Imagen incluida |