

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 13-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	13-07-2026, 11:55 a. m.	05:02	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
430	Sin datos	13-07-2026, 11:42 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-07-2026, 11:42 a. m.	13-07-2026, 11:55 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:15	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	02:28	Valor: 142
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:06	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:08	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:53	Guardar



ID
2ed13884409cedeeb85669617427adc1932a1
2a599c047baa349d3a5348146a -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:47

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
800a4dc1f409037e1aed25ec58f4b83a53a75e3
e9c84179ecb8f532248336e02 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:45

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:08

Guardar



ID
a6ab51f3cf9c56ea83d8a180916c726e4cef226
7140a34e3e914c122d4ee97d2 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:02

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID
f8421caa3300d82c69c38ac4010653325d1661
72aba1a0a04ec3e753eb1e2b97 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:58

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID
a4cfad1dac98d09c7c357199261aeb34921bda6
f1634943cfabaffb34d7cd6f0 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:04

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID
113ea89b4cc69819f5908101fb60edc75a056e1
1607a5b4d24ddb70aa65a241c -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:02	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:17	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2ed138884409cede...	documentation-asset	235.5 KiB	Imagen incluida
800a4dc1f409037e...	documentation-asset	155.3 KiB	Imagen incluida
a6ab51f3cf9c56ea...	documentation-asset	180.2 KiB	Imagen incluida
f8421caa3300d82c...	documentation-asset	114.2 KiB	Imagen incluida
a4cfad1dac98d09c...	documentation-asset	180.3 KiB	Imagen incluida
113ea89b4cc69819...	documentation-asset	138.6 KiB	Imagen incluida