

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-07-2026



OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	13-07-2026, 01:12 p. m.	02:13	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
432	Sin datos	13-07-2026, 01:09 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-07-2026, 01:12 p. m.	13-07-2026, 01:12 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:10	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:15	Valor: 150
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:05	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:22	Guardar




ID
881b3ecc67bc9029bda3aacc61ed5ea03eae48
0b3fa51089850560369363b38b -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:20	OK
8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia	00:08	Guardar
 ID 1b6079d6f1af32d843c9e824324d45c45d037d7 be9b5dbbb71601b4c4d541c59 - documentation-asset		
9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo	01:22	OK
10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia	00:06	Guardar
 ID 302e5fe1906e5af2ac34720ad92bfcf70a3b3952 bb4484e9eefa92d8b0aef13c - documentation- asset		
11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho	01:33	OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID
48eff03fb9f8ee588f50aa2b429d22e30d4c65fe
59a2b05232784a9dd0fdf3ec - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:28

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID
cca8492a53bbbd0e3ec62a064a0079df1331bd
9aa83655b0444b003134cb1980 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:25

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID
52a2dc875c79de7063bd6fe168b559c2af76590
cf9a6726e602fde5c929a7b41 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:34	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:40	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
881b3ecc67bc9029...	documentation-asset	240.5 KiB	Imagen incluida
1b6079d6f1af32d8...	documentation-asset	174.0 KiB	Imagen incluida
302e5fe1906e5af2...	documentation-asset	198.6 KiB	Imagen incluida
48eff03fb9f8ee58...	documentation-asset	108.8 KiB	Imagen incluida
cca8492a53bbbd0e...	documentation-asset	144.7 KiB	Imagen incluida
52a2dc875c79de70...	documentation-asset	136.4 KiB	Imagen incluida