

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX  
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 13-07-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| alan_rivera             | 13-07-2026, 01:12 p. m. | 02:13                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 432                     | Sin datos               | 13-07-2026, 01:09 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 13-07-2026, 01:12 p. m. | 13-07-2026, 01:12 p. m. | 6                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:10  | Línea 2          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:15  | Valor: 150       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:05  | Cabina S1        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:06  | NS-16            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:13  | Valor: 20        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:22  | Guardar          |



ID  
881b3ecc67bc9029bda3aacc61ed5ea03eae48  
0b3fa51089850560369363b38b -  
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:20

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
1b6079d6f1af32d843c9e824324d45c45d037d7  
be9b5dbbb71601b4c4d541c59 -  
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:22

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID  
302e5fe1906e5af2ac34720ad92bfcf70a3b3952  
bb4484e9eefa92d8b0aef13c - documentation-  
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:33

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID  
48eff03fb9f8ee588f50aa2b429d22e30d4c65fe  
59a2b05232784a9dd0fdf3ec - documentation-  
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:28

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID  
cca8492a53bbbd0e3ec62a064a0079df1331bd  
9aa83655b0444b003134cb1980 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:25

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
52a2dc875c79de7063bd6fe168b559c2af76590  
cf9a6726e602fde5c929a7b41 - documentation-  
asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 01:34 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 03:40 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-07-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 881b3ecc67bc9029... | documentation-asset | 240.5 KiB | Imagen incluida |
| 1b6079d6f1af32d8... | documentation-asset | 174.0 KiB | Imagen incluida |
| 302e5fe1906e5af2... | documentation-asset | 198.6 KiB | Imagen incluida |
| 48eff03fb9f8ee58... | documentation-asset | 108.8 KiB | Imagen incluida |
| cca8492a53bbbd0e... | documentation-asset | 144.7 KiB | Imagen incluida |
| 52a2dc875c79de70... | documentation-asset | 136.4 KiB | Imagen incluida |