

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 16-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	16-07-2026, 11:27 a. m.	06:53	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
433	Sin datos	16-07-2026, 11:20 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
16-07-2026, 11:20 a. m.	16-07-2026, 11:27 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:04	Guardar
ID c42dc7ae4abe38a9fba3bed30d18ca2c90823e67c89b4bcaffc57a76b54a7612 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	01:37	Valor: 214
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:08	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

01:53

Guardar



ID
9f638b1a526762e8badd789308ab7318ece39c
3035bebb7c787d6da4d700fa80 -
documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:42

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:15

Guardar



ID
379a3bc87f518c4c048213e7dc58c8b8475cbc2
deb75ea3bbca73ec326f1b56c -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:47

OK



9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar




ID
78cb9a7f1d826e889ef643543bb3a1334e4c639
e2d596e63d02ce375d620969a -
documentation-asset

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:49	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:37	Guardar
 ID 69192381c287310211ab23edf32f39d91d6b8cc e4313495b57a602acc2ea589b - documentation-asset		
12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:47	OK
13. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	00:46	Guardar
 ID fe76c51e86fc21ea52c35c3115c1b54c5264c2a ce15d8b6cabb99203e52bac84 - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:55	OK

15. Fotografía TIU: Evidencia

00:33

Guardar



ID
55644bd6b6a672a1f90480c03c53b5a3ca6812
22f3c11706dc227f5478d5a147 -
documentation-asset

16. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


00:53

OK

17. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:08

Guardar



ID
1c7cb53031526ac5d0528a194bf791ec04dd2f4
427132fef30462fae335d1eb4 - documentation-
asset

18. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

00:49

OK

19. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

02:17

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 16-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c42dc7ae4abe38a9...	documentation-asset	251.9 KiB	Imagen incluida
9f638b1a526762e8...	documentation-asset	122.9 KiB	Imagen incluida
379a3bc87f518c4c...	documentation-asset	102.0 KiB	Imagen incluida
78cb9a7f1d826e88...	documentation-asset	96.3 KiB	Imagen incluida
69192381c2873102...	documentation-asset	91.2 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
fe76c51e86fc21ea...	documentation-asset	139.3 KiB	Imagen incluida
55644bd6b6a672a1...	documentation-asset	147.2 KiB	Imagen incluida
1c7cb53031526ac5...	documentation-asset	148.9 KiB	Imagen incluida