

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 16-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	16-07-2026, 11:49 a. m.	11:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
434	Sin datos	16-07-2026, 11:38 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
16-07-2026, 11:38 a. m.	16-07-2026, 11:49 a. m.	9	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:51	Guardar
ID e5659f01ec76855f060b15d639527e81d4368fae2c7f075acb46473b49d791d8 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:51	Valor: 214
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:02	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:06	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia	01:44	Guardar
 ID 53378e90440e83ef729a8f2573531f3f9dbc222e268e7204f37818831258e757 - documentation-asset		
6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU	00:40	OK
7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia	00:09	Guardar
 ID 7d8e5e2c677f35c1877da04fcfb62989dc4909226561c3b2eb1babe215bf1761 - documentation-asset		
8. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho	00:02	OK
9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia	00:09	Guardar
 ID b0f4661639022f011eaad202eebe4d8bd24e4a8fe25170558da567e630cc7736 - documentation-asset		

10. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:53

OK

11. Fotografía VOBC: Evidencia

00:14

Guardar



ID
73031a6bf6937a25da8fdddef2e804ed076898f9
7cf8e85669dfbf1045a09c7db - documentation-asset

12. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC


00:45

OK

13. Evidencias VOBC: Evidencia

02:02

Guardar



ID
55f743d5a7c1dd53582fb1cbee67f21eaac3e05
36b002148b3e3ac580b9c7c86 - documentation-asset

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:05


Guardar



ID
51b0ba138de7b3277f72a1f64ed0b1cb1141e01
94e0f141b45ce77f73f7f9839 - documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad01:03OK


16. Fotografía TIU: Evidencia00:17Guardar



ID
3d77e31d2af7ec894fe11f3b2348b82ffcf8950d
b629f0af7c3cfc07450bb28f - documentation-
asset

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU00:54OK

18. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia00:08Guardar



ID
6346451e0a8adcfbee186070159579efa343675
a37e87b0883c8363281ece851 -
documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad00:56OK

20. Inspección VOBC GEN S2: Cierre07:09Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 16-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e5659f01ec76855f...	documentation-asset	235.4 KiB	Imagen incluida
53378e90440e83ef...	documentation-asset	115.8 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7d8e5e2c677f35c1...	documentation-asset	151.8 KiB	Imagen incluida
b0f4661639022f01...	documentation-asset	145.5 KiB	Imagen incluida
73031a6bf6937a25...	documentation-asset	247.6 KiB	Imagen incluida
55f743d5a7c1dd53...	documentation-asset	111.9 KiB	Imagen incluida
51b0ba138de7b327...	documentation-asset	184.0 KiB	Imagen incluida
3d77e31d2af7ec89...	documentation-asset	157.8 KiB	Imagen incluida
6346451e0a8adcfb...	documentation-asset	167.1 KiB	Imagen incluida