

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1



FactorCX
Frontline / Metro



SNAPSHOT DEL 24-07-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	24-07-2026, 12:30 a. m.	06:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
437	Sin datos	24-07-2026, 12:23 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
24-07-2026, 12:23 a. m.	24-07-2026, 12:30 a. m.	7	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	02:48	Guardar
ID fd1ba931f126a5c770389bd4ba8dc2c0b554dd0fbed673b2e213cb2878c37d65 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:52	Valor: 229
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:07	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia	00:29	Guardar
 ID f57687965aa41b640f4ae77ecfb579f12e24fce b179722406ad3dfda007a88e - documentation-asset		
6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU	00:53	OK
7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia	00:16	Guardar
 ID a025be177f9ededd84dcb3a7094e0ed93a6fb28 76c8c5e7d6a80c53d87f8087f - documentation-asset		
8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho	00:50	OK
9. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia	00:10	Guardar
 ID 283beea769d5a6886a28e031c8386c1e312a89 8008fce51ae81d7f8cb427c88f - documentation-asset		

10. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:58	OK
11. Fotografía VOBC: Evidencia	00:39	Guardar
 ID fec9c877e951f1667d6867f4710f02775b09830f ee82f0e4ea9654c012f77e32 - documentation-asset		
12. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:52	OK
13. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del VOBC	00:08	Regresar
14. Dictado Observaciones del VOBC: Comentario de voz	00:10	Regresar
15. Inspección VOBC GEN S1: Info evidencias del VOBC	01:51	Regresar
16. Evidencias VOBC: Selection for the documentation type	00:06	Regresar
17. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	00:40	Guardar
 ID ed4288725bb150d064f863d18b633d74cab551 24649afda9701b82cdd68b50d4 - documentation-asset		
18. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:58	OK
19. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU	01:11	OK



ID
c15fe2e4b29e8b79f2706187605d3cc03a1667e9bbf5082a91dfec62dfc01207 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 24-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
fd1ba931f126a5c7...	documentation-asset	230.2 KiB	Imagen incluida
f57687965aa41b64...	documentation-asset	139.4 KiB	Imagen incluida
a025be177f9ededd...	documentation-asset	93.7 KiB	Imagen incluida
283beea769d5a688...	documentation-asset	91.4 KiB	Imagen incluida
fec9c877e951f166...	documentation-asset	222.7 KiB	Imagen incluida
ed4288725bb150d0...	documentation-asset	131.3 KiB	Imagen incluida
c15fe2e4b29e8b79...	documentation-asset	186.6 KiB	Imagen incluida