

# Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX

Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 24-07-2026

|                 |                         |                |        |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR        | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| michael_vilches | 24-07-2026, 12:39 a. m. | 03:36          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 439                     | Sin datos               | 24-07-2026, 12:36 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 24-07-2026, 12:36 a. m. | 24-07-2026, 12:39 a. m. | 8                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                                                                                                 | TIEMPO | RESPUESTA / DATO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1. Inspección VOBC GEN S1: Selección tipo de Mantenimiento                                                                                                                                                      | 00:10  | Mantenimiento Preventivo |
| 2. Fotografía ID Tren: Evidencia                                                                                                                                                                                | 00:16  | Guardar                  |
| <div></div> <div>ID<br/>ddebdc99e4dd71d44c6b06835ac16b45499371<br/>277a6ed8ed61a10e5dfef48263 -<br/>documentation-asset</div> |        |                          |
| 3. ID Tren: Dato numerico                                                                                                                                                                                       | 00:53  | Valor: 218               |
| 4. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea                                                                                                                                                                        | 00:03  | Línea 3                  |
| 5. ID Fosa Taller: Dato numerico                                                                                                                                                                                | 00:08  | Valor: 5                 |

6. Fotografía MRU: Evidencia

00:24

Guardar



ID  
df8e2182b146ec1b0f885e58380adf5136e6c9f0  
11f0588b81943f9bf65a6725 - documentation-  
asset

7. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:51

OK

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:17

Guardar



ID  
4f7cb7febf43eb3ca6797df72d6902b1b25948a9  
02316d84348d0d3038e0de5d -  
documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:49

OK

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
4ef982d7a94c2db0b4c09ed3aa39999792c645  
d982bfca1bb0a15546ff993448 -  
documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:50

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

00:34

Guardar



ID  
1028d64795e957e299196a09ca025c2f88fe623  
43bc9c02ba55dc34908108970 -  
documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:57

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:36

Guardar



ID  
fb8cb34c91b0081d0e4c58f478d2de5c0902a5d  
a89c3e5d4ba276ebaf2c5409e -  
documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

00:48

OK

16. Fotografía TIU: Evidencia

00:11

Guardar



ID  
63c4b38d4a2d73781ec32a336112b3654af5ea  
55d2553e7ecee0833b0eca51d -  
documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


00:57

OK

18. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:10

Guardar



ID  
f3850e33392a696996a35ada916247810489d5  
e7885d0bc959820c22385a9f0f -  
documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

01:10

OK

20. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

03:02

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 24-07-2026.

Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| ddebdc99e4dd71d4... | documentation-asset | 205.8 KiB | Imagen incluida |
| df8e2182b146ec1b... | documentation-asset | 159.1 KiB | Imagen incluida |
| 4f7cb7febf43eb3c... | documentation-asset | 125.4 KiB | Imagen incluida |
| 4ef982d7a94c2db0... | documentation-asset | 148.7 KiB | Imagen incluida |
| 1028d64795e957e2... | documentation-asset | 189.4 KiB | Imagen incluida |

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| fb8cb34c91b0081d... | documentation-asset | 128.3 KiB | Imagen incluida |
| 63c4b38d4a2d7378... | documentation-asset | 169.5 KiB | Imagen incluida |
| f3850e33392a6969... | documentation-asset | 158.9 KiB | Imagen incluida |