

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 24-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	24-07-2026, 12:39 a. m.	03:36	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
439	Sin datos	24-07-2026, 12:36 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
24-07-2026, 12:36 a. m.	24-07-2026, 12:39 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección VOBC GEN S1: Selección tipo de Mantenimiento	00:10	Mantenimiento Preventivo
2. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:16	Guardar
 ID ddebdc99e4dd71d44c6b06835ac16b45499371 277a6ed8ed61a10e5dfef48263 - documentation-asset		
3. ID Tren: Dato numerico	00:53	Valor: 218
4. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
5. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:08	Valor: 5

6. Fotografía MRU: Evidencia

00:24

Guardar



ID
df8e2182b146ec1b0f885e58380adf5136e6c9f0
11f0588b81943f9bf65a6725 - documentation-
asset

7. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:51

OK

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:17

Guardar



ID
4f7cb7febf43eb3ca6797df72d6902b1b25948a9
02316d84348d0d3038e0de5d -
documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:49

OK

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID
4ef982d7a94c2db0b4c09ed3aa39999792c645
d982bfca1bb0a15546ff993448 -
documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:50

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

00:34

Guardar



ID
1028d64795e957e299196a09ca025c2f88fe623
43bc9c02ba55dc34908108970 -
documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:57

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:36

Guardar



ID
fb8cb34c91b0081d0e4c58f478d2de5c0902a5d
a89c3e5d4ba276ebaf2c5409e -
documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

00:48

OK

16. Fotografía TIU: Evidencia

00:11

Guardar



ID
63c4b38d4a2d73781ec32a336112b3654af5ea
55d2553e7ecccc0833b0eca51d -
documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


00:57

OK

18. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:10

Guardar



ID
f3850e33392a696996a35ada916247810489d5
e7885d0bc959820c22385a9f0f -
documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

01:10

OK

20. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

03:02

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 24-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
ddebdc99e4dd71d4...	documentation-asset	205.8 KiB	Imagen incluida
df8e2182b146ec1b...	documentation-asset	159.1 KiB	Imagen incluida
4f7cb7febf43eb3c...	documentation-asset	125.4 KiB	Imagen incluida
4ef982d7a94c2db0...	documentation-asset	148.7 KiB	Imagen incluida
1028d64795e957e2...	documentation-asset	189.4 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
fb8cb34c91b0081d...	documentation-asset	128.3 KiB	Imagen incluida
63c4b38d4a2d7378...	documentation-asset	169.5 KiB	Imagen incluida
f3850e33392a6969...	documentation-asset	158.9 KiB	Imagen incluida