

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 27-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	27-07-2026, 01:12 p. m.	21:59	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
443	Sin datos	27-07-2026, 11:38 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
27-07-2026, 01:12 p. m.	27-07-2026, 01:12 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:30	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	16:40	Valor: 162
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:20	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:33	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:19	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:26	Guardar



ID
affe1c123da82b131c3032e566ff3c4d584ba6d3
45693101c6886df29037ad0d - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:34

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:15

Guardar



ID
7c287990dcbf14f5c211b216cd6b0d82e01f0ce
0834d15cbc5a47a06ef52d202 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:38

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

01:04

Guardar



ID
7b92ee3784c6c6f845024ee8093bdd77c35d08
cb9692ec6270fcc1b42d29afe9 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:33

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:14

Guardar



ID
841bad74fc837ee8bbd21d37e3db836e87b186
a722fd2ec75de34f6998f32965 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:48

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:17

Guardar



ID
2782496577f98dbdd57329c22deea7e75a1957
3f84e96c736accf2d44e68e351 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:52

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:27

Guardar



ID
87250d2c87b91fc3293ccd047b2e03aad80cd1
9704bc1aebf7ec3057a074ea5 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	02:00	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	04:42	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 27-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
affe1c123da82b13...	documentation-asset	144.8 KiB	Imagen incluida
7c287990dcbf14f5...	documentation-asset	161.8 KiB	Imagen incluida
7b92ee3784c6c6f8...	documentation-asset	173.8 KiB	Imagen incluida
841bad74fc837ee8...	documentation-asset	121.5 KiB	Imagen incluida
2782496577f98dbd...	documentation-asset	185.9 KiB	Imagen incluida
87250d2c87b91fc3...	documentation-asset	168.3 KiB	Imagen incluida