

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 27-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	27-07-2026, 01:20 p. m.	06:46	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
444	Sin datos	27-07-2026, 01:12 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-07-2026, 01:12 p. m.	27-07-2026, 01:20 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:12	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	03:31	Valor: 92
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:11	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:10	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:13	Guardar



ID
afa46a5ed323d19ac4e711726a248dca4faede2
22e60839d526e7311e7a57180 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:01

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:21

Guardar



ID
47da23928366ccf5f2fd095c7f44d2873249e983
28c77e2d844d58bcd896838f - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:51

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:25

Guardar



ID
24c2b198869bc20325373ff6b56f25047e9f608
44876aa74e130bd39a6cc926a -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:14

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:20

Guardar



ID
c28f0e54f2d62407aa3800cbdac3b7b56853d7e
23d425b2a71e287bc6df3ff9e - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


02:19

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:19

Guardar



ID
af8d1bf2365fb04a73591eb4921a75dcce2685e
b578c986736482f6fc9553a5a - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:00

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:16

Guardar



ID
d16702f9d29e15df5283a3bec1cd772b07dbe36
5495341b234d0ce3324c2dd03 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:56	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:41	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 27-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
afa46a5ed323d19a...	documentation-asset	152.9 KiB	Imagen incluida
47da23928366ccf5...	documentation-asset	167.6 KiB	Imagen incluida
24c2b198869bc203...	documentation-asset	130.9 KiB	Imagen incluida
c28f0e54f2d62407...	documentation-asset	117.9 KiB	Imagen incluida
af8d1bf2365fb04a...	documentation-asset	115.5 KiB	Imagen incluida
d16702f9d29e15df...	documentation-asset	161.0 KiB	Imagen incluida