

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 28-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 10:20 a. m.	18:57	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
445	Sin datos	28-07-2026, 09:57 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
28-07-2026, 09:57 a. m.	28-07-2026, 10:20 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:33	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	15:25	Valor: 112
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:13	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:18	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:33	Guardar



ID
d882d2acc9a5b36518324148d6fcc2caf083377
1ee91d4744507c9890af40f14 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:00

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:14

Guardar



ID
84d848341808aae3b0e31299636506d336fdae
b81fbcd8def00a95620e444942 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:56

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:27

Guardar



ID
409c416fc3da7c4c977422db4bddfd1c9967da7
44309588869b78da0865e0d2c -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:04

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:15

Guardar



ID
48750f6c20d51b4da8e15f32c4b323cc137bf5a
79e3304cd47abc92fc4d4c323 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:00

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID
47a18a293854834ab5cfac61bb6cbf6be5e8ba2
1840e0e134601242375907273 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:04

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:15

Guardar



ID
1f3416848178c86f8da7ea7635372b7c4640796
0bcd0f18b4ebf69cc0a063a3e - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:05	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:29	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
d882d2acc9a5b365...	documentation-asset	103.8 KiB	Imagen incluida
84d848341808aae3...	documentation-asset	92.2 KiB	Imagen incluida
409c416fc3da7c4c...	documentation-asset	101.7 KiB	Imagen incluida
48750f6c20d51b4d...	documentation-asset	76.2 KiB	Imagen incluida
47a18a293854834a...	documentation-asset	91.9 KiB	Imagen incluida
1f3416848178c86f...	documentation-asset	92.5 KiB	Imagen incluida