

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 28-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 10:51 a. m.	11:18	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
446	Sin datos	28-07-2026, 10:21 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
28-07-2026, 10:21 a. m.	28-07-2026, 10:51 a. m.	7	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:10	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	07:49	Valor: 36
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:08	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:08	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:13	Guardar



ID
56575e6345239550bdfa957e7c50a21eba39c1
4c0f33c380b45eee83d0af7abb -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:51

NO OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

01:24

Guardar



ID
d992ffea911bc59fbd7a1ea2c60c4f2e6ab527b
cd9ef5804c673dc7e38c7dac - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:05

NO OK

10. Evidencias de Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

01:33

Guardar




ID
d0ea35a0e72558bdf0ca3df0238abf6aeab7f64c
013dfb4489d982e0c58d2d81 - documentation-
asset

11. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
8ee06e5ac31c451235e0832b74d49dd36c00b6
7d625d46025034c76e3cfe4eef -
documentation-asset

12. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:03

OK

13. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID
d102194d56e39445b01d109c5768b67e6926c8
8a40081d46c59a55c6745f24de -
documentation-asset

14. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:05

OK

15. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:12

Guardar




ID
62d1b18b38576e78c3aa009088a4ac410cdbb3
dcffa0e33499486023c8aeafa7 -
documentation-asset

16. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

00:59

OK



ID
f49f80286874558493c1e94a0ceb0ce849b0a57
4734e509731e92575d90e7a55 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
56575e6345239550...	documentation-asset	165.6 KiB	Imagen incluida
d992ffea911bc59f...	documentation-asset	126.3 KiB	Imagen incluida
d0ea35a0e72558bd...	documentation-asset	146.3 KiB	Imagen incluida
8ee06e5ac31c4512...	documentation-asset	137.9 KiB	Imagen incluida
d102194d56e39445...	documentation-asset	117.2 KiB	Imagen incluida
62d1b18b38576e78...	documentation-asset	118.3 KiB	Imagen incluida
f49f802868745584...	documentation-asset	134.9 KiB	Imagen incluida