

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 10:51 a. m.	11:18	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
446	Sin datos	28-07-2026, 10:21 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-07-2026, 10:21 a. m.	28-07-2026, 10:51 a. m.	7

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:10	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	07:49	Valor: 36
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:08	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:08	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:13	Guardar




ID 52268 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:51	NO OK
---	-------	-------

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

01:24

Guardar



ID 52301 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:05

NO OK

10. Evidencias de Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

01:33

Guardar




ID 52332 - documentation-asset

11. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID 52346 - documentation-asset

12. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:03

OK

13. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID 52364 - documentation-asset

14. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:05

OK

15. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:12

Guardar



ID 52380 - documentation-asset

16. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:59

OK

17. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID 52396 - documentation-asset

18. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero

01:05

OK

19. Inspección de Material Rodante: Cierre

02:44

Finalizar

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
52268	documentation-asset	165.6 KiB	d91261db850d2c272000e4db53ceecd0d0b3927bce37dcbd97dcb77519e73aa4
52301	documentation-asset	126.3 KiB	faa47796f29d0a5278411054d2940f923e044944cf883776ff7e60197cd1cb96
52332	documentation-asset	146.3 KiB	9ed9d8a45e128396a793f982c9bc0e6ef33b04b29f4c32777175b452b0a98b4a
52346	documentation-asset	137.9 KiB	ce3d54287a38dc511825e6d2542306c8d3c1338acc2d6145d5eef3a848928f4e
52364	documentation-asset	117.2 KiB	614caf428461972a2b679d5db82730292f218e26cfaf595e2d84cd9ef1eb5636
52380	documentation-asset	118.3 KiB	2abf08ef2637c20afd386aec9e8d49238f206719312fbab0bb931ed82cbe6409
52396	documentation-asset	134.9 KiB	253bc5240b3cbe70b71e012990c63de1ba229053efc8552767ab240eb6962365