

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 28-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 03:34 p. m.	09:58	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
448	Sin datos	28-07-2026, 11:58 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-07-2026, 11:57 a. m.	28-07-2026, 03:34 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:09	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	07:17	Valor: 140
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:20	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:14	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:12	Guardar



ID
862ea15496bc9671e2f1fe4371ef5293a482951
a28dfb6a0417ba05a9f246099 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:07

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:12

Guardar



ID
3827095b272a7c9ef728b580f3753e76321e27
dc2c0fbda852c615f4c7c3c0e3 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:08

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:15

Guardar



ID
e3e5e9c9ff918cff89b1e7c6e0a4f928b9a65695
a4615c8d571dbba351b120f1 - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:16

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:11

Guardar



ID
a7cb659980dbb7c0a65adc4e0af2949807ce3c3
4020bc4f40d6761725d7d3810 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:14

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:13

Guardar



ID
cd97a5dbf1e9a7395e8dce58df4a68d73e11458
d28d0b28eafdb439826085c94 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:15

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:14

Guardar



ID
3271acf6b9560063ff6a23c37885f24e62b92d4
5346b77e4c629956152c30e48 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	02:15	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:18	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
862ea15496bc9671...	documentation-asset	135.6 KiB	Imagen incluida
3827095b272a7c9e...	documentation-asset	119.1 KiB	Imagen incluida
e3e5e9c9ff918cff...	documentation-asset	153.9 KiB	Imagen incluida
a7cb659980dbb7c0...	documentation-asset	121.8 KiB	Imagen incluida
cd97a5dbf1e9a739...	documentation-asset	148.7 KiB	Imagen incluida
3271acf6b9560063...	documentation-asset	134.0 KiB	Imagen incluida