

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 28-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 03:55 p. m.	10:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
451	Sin datos	28-07-2026, 03:34 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
28-07-2026, 03:34 p. m.	28-07-2026, 03:55 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	08:00	Valor: 71
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:16	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-93
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 22
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:27	Guardar



ID
7411dddba5a07f93610e316c337915e10fd494
5020dcd7007ee23e500a99ea54 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:46

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:16

Guardar



ID
7c878eb5063ab7dfdc945b5ff26f05c904ff7f414
7dcdd3148212bee11b1ddb8 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:57

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
cf7805c87ef199eabd5ed2c2ae07999eb4f33d1
bc9c57a54fe38dbaaf3367f3f - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:52

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
034ff7bfc9e2f71ff79d22b24efa3dcd9bf3325d7
821c57d5a0c54a059925902 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:04

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08

Guardar



ID
be3b68df1e5bdecb7611001d909debbdec2126
59d419269013f571b78bc31897 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:03

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID
5e50eb05e0e4305ba13949ee76603048c6b80c
8afb1bb70e7b484035f5a616cf -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:57	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:35	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7411dddba5a07f93...	documentation-asset	177.4 KiB	Imagen incluida
7c878eb5063ab7df...	documentation-asset	171.5 KiB	Imagen incluida
cf7805c87ef199ea...	documentation-asset	133.6 KiB	Imagen incluida
034ff7bfc9e2f71f...	documentation-asset	113.6 KiB	Imagen incluida
be3b68df1e5bdecb...	documentation-asset	127.0 KiB	Imagen incluida
5e50eb05e0e4305b...	documentation-asset	124.1 KiB	Imagen incluida