

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	29-07-2026, 10:54 a. m.	07:23	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
455	Sin datos	29-07-2026, 10:47 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-07-2026, 10:47 a. m.	29-07-2026, 10:54 a. m.	8


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección VOBC GEN S1: Selección tipo de Mantenimiento	00:07	Mantenimiento Preventivo
2. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:13	Guardar
 ID 34b5c5d3e8cc15302d2f96be64bd8f26a855e2b 013c501d3943806f4dc8973f0 - documentation-asset		
3. ID Tren: Dato numerico	00:52	Valor: 229
4. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:02	Línea 3
5. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:05	Valor: 2

6. Fotografía MRU: Evidencia

00:44

Guardar



ID
c5b8896e6f50f69b630cb4be8c73a07f25f8a397
b6230ed5ab34e4b1906610c4 - documentation-
asset

7. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:44

OK

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:17

Guardar



ID
3901f7b699d739cc518bd4c417ff55d18d6534b
0e36a6dcda21b87c147ca6ff8 - documentation-
asset

9. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:45

OK

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID
cfd8a9f3441ec84e57914b5b6ef9f6b26efae62
3497338d77a06d616092ae75 -
documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:47

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

00:41

Guardar



ID
d19c9796b26bbb5e2bc5b252c51a84d4eda1c9
6d102739a492ebcd41e9719a3e -
documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:48

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

01:16

Guardar




ID
e7327bb2097e336bf2fa8349ed9746aa8626ffe
eecbe0f80c0fadb6ddc06f7ed - documentation-
asset


15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad

00:55

OK



ID
eb0654c77632c9a95e6285d5b5e3cd44ecfe8cf
be4414fe61a0e448094ef5111 -
documentation-asset



ID
ad408ced03d0c9a5cac12f70839d36470360e0c
e50d100d73d8e1d89396b8d71 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
34b5c5d3e8cc1530...	documentation-asset	245.4 KiB	Imagen incluida
c5b8896e6f50f69b...	documentation-asset	184.2 KiB	Imagen incluida
3901f7b699d739cc...	documentation-asset	107.4 KiB	Imagen incluida
cfd8a9f3441ec84e...	documentation-asset	112.9 KiB	Imagen incluida
d19c9796b26bbb5e...	documentation-asset	221.6 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e7327bb2097e336b...	documentation-asset	171.8 KiB	Imagen incluida
eb0654c77632c9a9...	documentation-asset	158.1 KiB	Imagen incluida
ad408ced03d0c9a5...	documentation-asset	178.5 KiB	Imagen incluida