

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S2



FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	29-07-2026, 11:23 a. m.	29:24	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
456	Sin datos	29-07-2026, 10:54 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-07-2026, 10:54 a. m.	29-07-2026, 11:23 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección VOBC GEN S2: Selección tipo de Mantenimiento	00:07	Mantenimiento Preventivo
2. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:45	Guardar
 ID 85c237c6196342d7876de38dc0761c06aed84d fe3bbe128e146a63f316f2940f - documentation-asset		
3. ID Tren: Dato numerico	00:46	Valor: 229
4. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:02	Línea 3
5. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:06	Valor: 2

6. Fotografía MRU: Evidencia	00:24	Guardar
 ID ba4a9dbf430df9dbbe1b9e3bdd15ac33ecb38f22681538638278a1681fd7016e - documentation-asset		
7. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU	00:56	OK
8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia	00:29	Guardar
 ID d82c823bae0bd1bd797ae2930ebe4cf972949722e270ad452666bebd1e9d766 - documentation-asset		
9. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho	00:52	OK
10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia	00:07	Guardar
 ID 959b62c7fcd288e8d990cc7016303a078b5fa0d9de195c7061e4d267ecae7fea - documentation-asset		

11. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:48	OK
12. Inspección VOBC GEN S2: Info dictado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	02:43	Regresar
13. Dictado Observaciones del OBRU 2 - Lado Izquierdo: Comentario de voz	00:08	Regresar
14. Fotografía VOBC: Evidencia	00:56	Guardar
ID f4c40b8fc37c530b64cdf83a22152c49b9030c0f 36c3bfdc405da8a54880daa9 - documentation- asset		
15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC	00:47	OK
16. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	22:30	Guardar
ID 819c136777401953d91926fa6150a565d758e4 24b94291a92bd7846e994b5bc0 - documentation-asset		
17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	01:13	OK



ID
79f5d31fedce4b8beb51794eccc85581241cf31
9055ee2ceeb10c272381287eb -
documentation-asset



ID
f2cce31e5b67e3e18e39e30c41204eaca277fe4
a01844b6e2c4eeb1fda0e9601 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
85c237c6196342d7...	documentation-asset	208.6 KiB	Imagen incluida
ba4a9dbf430df9db...	documentation-asset	160.6 KiB	Imagen incluida
d82c823bae0bd1bd...	documentation-asset	78.9 KiB	Imagen incluida
959b62c7fcd288e8...	documentation-asset	76.3 KiB	Imagen incluida
f4c40b8fc37c530b...	documentation-asset	203.0 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
819c136777401953...	documentation-asset	144.2 KiB	Imagen incluida
79f5d31fedce4b8b...	documentation-asset	164.4 KiB	Imagen incluida
f2cce31e5b67e3e1...	documentation-asset	165.7 KiB	Imagen incluida