

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO			
OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	29-07-2026, 11:23 a. m.	29:24	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
456	Sin datos	29-07-2026, 10:54 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-07-2026, 10:54 a. m.	29-07-2026, 11:23 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección VOBC GEN S2: Selección tipo de Mantenimiento	00:07	Mantenimiento Preventivo
2. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:45	Guardar
		
ID 53338 - documentation-asset		
3. ID Tren: Dato numerico	00:46	Valor: 229
4. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:02	Línea 3
5. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:06	Valor: 2

6. Fotografía MRU: Evidencia

00:24

Guardar



ID 53373 - documentation-asset

7. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU


00:56

OK

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:29

Guardar



ID 53390 - documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:52

OK

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID 53407 - documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo

00:48

OK


12. Inspección VOBC GEN S2: Info dictado del OBRU 2 - Lado Izquierdo

02:43

Regresar

13. Dictado Observaciones del OBRU 2 - Lado Izquierdo: Comentario de voz	00:08	Regresar
---	-------	-----------------

14. Fotografía VOBC: Evidencia	00:56	Guardar
---------------------------------------	-------	----------------



ID 53437 - documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC	00:47	OK
--	-------	-----------


16. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	22:30	Guardar
--	-------	----------------



ID 53459 - documentation-asset


17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad	01:13	OK
---	-------	-----------

18. Fotografía TIU: Evidencia	00:15	Guardar
--------------------------------------	-------	----------------



ID 53477 - documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU	01:08	OK
---	-------	-----------



ID 53494 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
53338	documentation-asset	208.6 KiB	16ec80f4804faf90630b9c237a355df88e0c3134610917bea2a507c65cbc7103
53373	documentation-asset	160.6 KiB	22e5c7ad615f8857bc89eb01438032ddef521aa3cfc16162337467ae4e0dc390
53390	documentation-asset	78.9 KiB	3263d6dc25a2bdb185311f1a6937d5987d5c114585deaa2e2791461289e000c5
53407	documentation-asset	76.3 KiB	d4041b8a99cbcdf79282765f1df38c923b26284cfce0f1156d3b6ea7d15b381f
53437	documentation-asset	203.0 KiB	6c39172a430aca9165ee6d62a9bdea3cac44f65e5d925790de060ee3f41d900f
53459	documentation-asset	144.2 KiB	b1bc5bacab5ae63d3c7347d6cbb4cf3ec099133e9d3320b3a6b710f9934425c8
53477	documentation-asset	164.4 KiB	e4de071d59a52d6bb4610a4093ff9bfda8e89da9508ed04ba1d274649476f960
53494	documentation-asset	165.7 KiB	c44d9f8e567c7a91892dd4d815af3182556b996d409419ad84c72180aea0afa5