

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	29-07-2026, 11:55 a. m.	10:51	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
457	Sin datos	29-07-2026, 10:47 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-07-2026, 11:55 a. m.	29-07-2026, 11:55 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:11	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	08:39	Valor: 126
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:11	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:11	Guardar



ID
c6df38eeafba323c8ab0c4e2e540f10693d206c
bb193f858bd5b5069eeee1375 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:26

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
a5e89e6ad19945e284afbc351f614562dde4848
e4049ba87115cb8ed0b7abda2 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:31

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
8b0a147f0cfbed0411e1b070293527ffaba30ee
9665638e5f7e274c5c32d3c27 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:35

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID
76c22aba391202dfc378702f9eba6d3fb33cd3ef
d15b0227c125b9ec49ac6695 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:35

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:07

Guardar



ID
da81306606812e1932850fc8bdf0f5d375f028d
65c4cb08c48ed52970ebcbd96 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:48

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:12

Guardar



ID
8fa83d48c5dbad3c8de2b47baf041f537b34cd9
6d6a4dfd25144021ced764882 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:39	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	04:20	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c6df38eeafba323c...	documentation-asset	169.6 KiB	Imagen incluida
a5e89e6ad19945e2...	documentation-asset	107.3 KiB	Imagen incluida
8b0a147f0cfbed04...	documentation-asset	166.0 KiB	Imagen incluida
76c22aba391202df...	documentation-asset	96.1 KiB	Imagen incluida
da81306606812e19...	documentation-asset	118.5 KiB	Imagen incluida
8fa83d48c5dbad3c...	documentation-asset	123.7 KiB	Imagen incluida