

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 29-07-2026

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 29-07-2026, 11:55 a. m. | 09:00          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 458                     | Sin datos               | 29-07-2026, 11:14 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 29-07-2026, 11:55 a. m. | 29-07-2026, 11:55 a. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:04  | Línea 5          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 06:02  | Valor: 56        |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:33  | Cabina S1        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:13  | NS-93            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:11  | Valor: 15        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:34  | Guardar          |



ID  
ab89f20ad6f51af24c86086bbbed82f2064f80a77  
aaeb8f1717cb76cf19c58153 - documentation-  
asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:33

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID  
28e98dd5576bd81049f2d182844666b6de5623  
f7abaa0693e30c2137a1d5b9ba -  
documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:26

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:18

Guardar



ID  
2db580fd502e70210db5f10855c53c8283b6b2c  
c92692a326cd9248306bb64cb -  
documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:44

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
540012a017f3398cca4fa63065b76d79cf91115  
2670ceaf285b9d26b3c261a84 -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:44

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:09

Guardar



ID  
995c1b49eefbccb66edfb7754a0368a181d39f9  
07ee05b23b1cf60099db22858 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:34

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:13

Guardar



ID  
f60d703e8163952da1ffb95eeadb42ea490680b  
243bdfdbe4d37e17eca337667 -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 01:40 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 04:06 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-07-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| ab89f20ad6f51af2... | documentation-asset | 166.9 KiB | Imagen incluida |
| 28e98dd5576bd810... | documentation-asset | 166.7 KiB | Imagen incluida |
| 2db580fd502e7021... | documentation-asset | 131.8 KiB | Imagen incluida |
| 540012a017f3398c... | documentation-asset | 102.1 KiB | Imagen incluida |
| 995c1b49eefbccb6... | documentation-asset | 110.4 KiB | Imagen incluida |
| f60d703e8163952d... | documentation-asset | 115.2 KiB | Imagen incluida |