

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 30-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	30-07-2026, 10:02 a. m.	09:41	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
461	Sin datos	30-07-2026, 09:48 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
30-07-2026, 09:49 a. m.	30-07-2026, 10:02 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:08	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	06:56	Valor: 111
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:12	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:11	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:41	Guardar



ID
cbaf29f331ccdcafcf78d540a51857808a73023b
e312a75f3bdfddaf7c3b90d0 - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:48

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:12

Guardar



ID
0eaf11e5aafcbc22ca63a1ea62e61c05a5620c8f
3945927fa56cb5cd81a68a24 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:57

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID
8ecb3d16959e0ecfbbba3a35f532286f53afaf4b2
909c1d912fa5c3e7e0c0de5f - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:55

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:06

Guardar



ID
c63c289611b9df495f954c43f5b074aefe8bb83e
0189a13e0b7cb8608675ba1d - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:52

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID
00a476ccf888ec4ebbddaa6b4c38fc90783eaf05
a24c145805020b90861edf4e - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:58

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID
e4c54d15bd5825e12604138f407576760fde04
e7b5fc798240c972e717cb807f -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:01	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:49	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 30-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
cbaf29f331ccdcaf...	documentation-asset	223.7 KiB	Imagen incluida
0eaf11e5aafcbc22...	documentation-asset	222.3 KiB	Imagen incluida
8ecb3d16959e0ecf...	documentation-asset	167.5 KiB	Imagen incluida
c63c289611b9df49...	documentation-asset	132.5 KiB	Imagen incluida
00a476ccf888ec4e...	documentation-asset	156.3 KiB	Imagen incluida
e4c54d15bd5825e1...	documentation-asset	128.5 KiB	Imagen incluida