

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 30-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	30-07-2026, 10:36 a. m.	04:51	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
462	Sin datos	30-07-2026, 10:26 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
30-07-2026, 10:26 a. m.	30-07-2026, 10:36 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:05	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	02:18	Valor: 12
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:05	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:14	Guardar



ID
334c9e1c7574a302f6312315719cd64adc41e7
7b88302ea7b374ab08dde20335 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:46

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:10

Guardar



ID
f943ea9434b10fbf7545467b2389fb5b789cc61
6dc9ce6583037af203eff6ca9 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:48

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:41

Guardar



ID
5bebcbc40fdad49ddef1b24b99891d39969553
cccc322da865cddd47ba87bb7 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

01:23

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:10

Guardar



ID
b1ed2812a7c85f9101fa86fa01d18a0ffe3c8c84
6b20f2695ce297e3c838ac9 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:58

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:10

Guardar



ID
0d74fcd47b28822defe44b60926b0821105ccf7
bf3b8c53a9b994e98131a7152 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:51

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:16

Guardar



ID
3084266e0c42b124c6659bed8c5366424a2119
d6b7e75689eb14aef9977d1037 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:59	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:29	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 30-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
334c9e1c7574a302...	documentation-asset	108.7 KiB	Imagen incluida
f943ea9434b10bf...	documentation-asset	102.9 KiB	Imagen incluida
5bebcbc40fdad49d...	documentation-asset	151.6 KiB	Imagen incluida
b1ed2812a7c85f91...	documentation-asset	108.2 KiB	Imagen incluida
0d74fcd47b28822d...	documentation-asset	127.2 KiB	Imagen incluida
3084266e0c42b124...	documentation-asset	104.5 KiB	Imagen incluida