

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 31-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:21 a. m.	10:36	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
469	Sin datos	31-07-2026, 10:17 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
31-07-2026, 11:21 a. m.	31-07-2026, 11:21 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:04	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	07:47	Valor: 162
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:17	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:13	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:20	Guardar



ID
2a93317ca0d9f34cc53e90769237df52b56914e
7b1a24fe00d8e51832a313f93 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:20

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
3287eeeb0bae66a09ba7452a0392d37a4431b7
89804b7803996708e298346b64 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:20

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:33

Guardar



ID
6bc21512b4ece7b4d27d0afc223ba3f67174c8d
e398351a3237213e0d059a54d -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:24

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:12

Guardar



ID
d2081a66f76a005e1c2bf0621507aa5e0b614ed
6d98f4e40b12556e417d13df6 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:24

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:16

Guardar



ID
f091e24bb6c73e686d499832997cc77a6896b8
97e22680216598dd5529d16b50 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

01:29

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:09

Guardar



ID
0c03f1cea1b06dad18ecc014b9bbc2ccf83dde1
b736410aa28c3da4263e8f6a3 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:30	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:33	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2a93317ca0d9f34c...	documentation-asset	246.4 KiB	Imagen incluida
3287eeeb0bae66a0...	documentation-asset	172.0 KiB	Imagen incluida
6bc21512b4ece7b4...	documentation-asset	252.8 KiB	Imagen incluida
d2081a66f76a005e...	documentation-asset	128.7 KiB	Imagen incluida
f091e24bb6c73e68...	documentation-asset	223.2 KiB	Imagen incluida
0c03f1cea1b06dad...	documentation-asset	140.1 KiB	Imagen incluida