

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 31-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:21 a. m.	07:06	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
470	Sin datos	31-07-2026, 10:33 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-07-2026, 11:21 a. m.	31-07-2026, 11:21 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	16:42	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	03:43	Valor: 153
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:08	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:32	Guardar



ID
b24ec5c4ce167e545fae0f4ff0d7a5770ee91c96
a40112dd448c616099388029 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:17

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:11

Guardar



ID
6b1e197bfefbbc73432fee663134ecb912da546
7aecf80ca9ab63497824aeb8b -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:22

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:55

Guardar



ID
6248525a41220f8d2011c2499993d417e9ec95
6fb4608ec24dbad62f328c8436 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:36

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:06

Guardar



ID
ea6d83b5620b6feb66ac829ac43f268ff4656be9
90ef14694e55075c53238385 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:32

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:10

Guardar



ID
b3946b790f59930cfddcdca92cb1692766f49ec
9492667ffb2eb1da4b7cfdc00 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

01:51

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

16:34

Guardar



ID
96b4bba01078f80cc22ec846179d2ed501f6a9d
1d9defb8ef6a6bc84aeae1c74 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:33	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	04:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
b24ec5c4ce167e54...	documentation-asset	266.1 KiB	Imagen incluida
6b1e197bfefbbc73...	documentation-asset	176.0 KiB	Imagen incluida
6248525a41220f8d...	documentation-asset	242.3 KiB	Imagen incluida
ea6d83b5620b6feb...	documentation-asset	112.5 KiB	Imagen incluida
b3946b790f59930c...	documentation-asset	151.9 KiB	Imagen incluida
96b4bba01078f80c...	documentation-asset	134.6 KiB	Imagen incluida