

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 31-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:21 a. m.	02:24	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
471	Sin datos	31-07-2026, 10:51 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-07-2026, 11:21 a. m.	31-07-2026, 11:21 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	13:18	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:36	Valor: 147
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:10	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:18	Guardar



ID
1e8c7c8eb72789a8a082588894bbfd1a5d0426
4e0c3e496c969334cb02fb1825 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:19

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID
4f23566cf9dd3d54e08447d28ab80ab5773495
9d41f5af21af04babe376d7d52 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:30

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:08

Guardar



ID
734a211cce4115a8568a089995177007ad3471
edcd85aba76adcc528496579ee -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:29

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
08876a1ddd948c56b5350e6db481aa4501d552
4ab2114d5757c84c2761b21d40 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:35

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08

Guardar



ID
3e7d1f1d1ef787feebce56798258ece69cbdc23
72bc5c367d6c7bb10fbe54599 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:32

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:07

Guardar



ID
ebb6bf15348d31f68c55ee56a345f8f95427def7
b40ab3b3c8d3f3988caa9dd2 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:40	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:27	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
1e8c7c8eb72789a8...	documentation-asset	269.5 KiB	Imagen incluida
4f23566cf9dd3d54...	documentation-asset	246.2 KiB	Imagen incluida
734a211cce4115a8...	documentation-asset	229.2 KiB	Imagen incluida
08876a1ddd948c56...	documentation-asset	123.3 KiB	Imagen incluida
3e7d1f1d1ef787fe...	documentation-asset	178.3 KiB	Imagen incluida
ebb6bf15348d31f6...	documentation-asset	154.3 KiB	Imagen incluida