

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 31-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:50 a. m.	03:14	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
472	Sin datos	31-07-2026, 11:22 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
31-07-2026, 11:22 a. m.	31-07-2026, 11:50 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	01:19	Línea 4A
2. Número de Tren: Dato numerico	00:21	Valor: 069
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:10	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:08	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:10	Guardar



ID
1cea9a17246cf7b5d3d93bd2be0e5e2eaf18f0d
b7e29059bc53de32cee25e36c -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:49

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

16:31

Guardar



ID
52b26faec5b5cde6d1db29138693c4fd2bde1e4
10bf273aef93906150b04bd60 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:42

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID
39fd7419416ada3508c56da8afaf0a226c19197
7dbe27680c21cca7fed52ab94 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID
b307ef45ec8d99bacc1687a7970eb71fc4cf45b4
f4e899553121878d37fe3602 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:50

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

16:31

Guardar



ID
7201cd355bf247fdec424b3b66b065bd9bb9626
0f9e6ab8eade64e3348599936 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:50

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID
9d2a6d2b10ffc2b43b2146d4e739262eb067a4a
2263cb9e89432d87b6627456d -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:52	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	18:16	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
1cea9a17246cf7b5...	documentation-asset	225.9 KiB	Imagen incluida
52b26faec5b5cde6...	documentation-asset	211.5 KiB	Imagen incluida
39fd7419416ada35...	documentation-asset	176.6 KiB	Imagen incluida
b307ef45ec8d99ba...	documentation-asset	180.9 KiB	Imagen incluida
7201cd355bf247fd...	documentation-asset	155.9 KiB	Imagen incluida
9d2a6d2b10ffc2b4...	documentation-asset	154.0 KiB	Imagen incluida